

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ชื่อ Name	
โทรศัพท์ / Phone	

วันที่ / Date :

10/12/2020

บริษัท Company	
อีเมลล์ / Email	

ข้อมูลบริการ / Service information



เครื่องรุ่น / Product Model : DSV - FWN - DN20 Flange : ANSI #300RF (3/4"), F-F 150 mm.

Serial Number : 9904

ข้อพื้นที่หน้างาน / Tag No. : C433W - 45/2

Insert Number : 6

Description	Status	annotation / illustration of service
Asfound Condition.	Actual Condition before take any action.	
- Inlet temp	153 °C	
- Outlet temp	83.4 °C	
- Different temp	69.6 °C	
- Operation status	☒ Normal ☐ Abnormal	
External Inspection.	Over all condition of steam trap.	
- Gasket	☐ N/A ☒ No Leak ☐ Leak ☐ Reuse ☐ Change	
- Flash valve	☐ N/A ☒ No Leak ☐ Leak ☐ Reuse ☐ Change	
Internal Inspection	☒ N/A (Normal Operation) ☐ Open (Abnormal Operation)	
- Inlet Strainer	☐ N/A ☐ Normal ☐ Clog ☐ Damage ☐ Clean ☐ Change	
- Nozzle Strainer	☐ N/A ☐ Normal ☐ Clog ☐ Damage ☐ Clean ☐ Change	
- Venturi Insert No.	☐ Normal ☐ Clog ☐ Damage ☐ Clean ☐ Change	
- Insert Sizing Correction	☐ N/A ☐ Too small ☐ Too Big Change to No.	
After Corrected Condition.	☒ N/A ☐ After Service and Correction.	
- Inlet temp	- °C	
- Outlet temp	- °C	
- Different temp	- °C	
- Operation status	☐ Normal ☐ Not Normal	
Conclude		



ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ชื่อ Name	
โทรศัพท์ / Phone	

วันที่ / Date :

10/12/2020


บริษัท Company	
อีเมลล์ / Email	

ข้อมูลบริการ / Service information

เครื่องรุ่น / Product Model :	DSV - FWN - DN15 - (1/2")
ชื่อพื้นที่หน้างาน / Tag No. :	C0029 - 1/16

Serial Number : 5715

Insert Number : 2

Description	Status	annotation / illustration of service
Asfound Condition. - Inlet temp - Outlet temp - Different temp - Operation status	Actual Condition before take any action. 93.2 °C 48.7 °C 44.5 °C ☐ Normal ☒ Abnormal	 
External Inspection. - Gasket - Flash valve	Over all condition of steam trap. ☐ N/A ☐ No Leak ☒ Leak ☐ Reuse ☒ Change ☐ N/A ☒ No Leak ☐ Leak ☐ Reuse ☐ Change	ประเด็นในส่วนของ BOTTOM CAP รั่ว แก้ไขโดยการเปลี่ยน
Internal Inspection - Inlet Strainer - Nozzle Strainer - Venturi Insert No. 2 - Insert Sizing Correction	☐ N/A (Normal Operation) ☒ Open (Abnormal Operation) ☐ N/A ☒ Normal ☐ Clog ☐ Damage ☐ Clean ☐ Change ☐ N/A ☒ Normal ☐ Clog ☐ Damage ☐ Clean ☐ Change ☒ Normal ☐ Clog ☐ Damage ☐ Clean ☐ Change ☐ N/A ☒ Too small ☐ Too Big Change to No. 3	เบอร์ 2 มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้มีคอนเดนเสทคั่งค้างในท่อจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ แก้ไขโดย เปลี่ยนจากเบอร์ 2 เป็นเบอร์ 3
After Corrected Condition. - Inlet temp - Outlet temp - Different temp - Operation status	☐ N/A ☒ After Service and Correction. 149 °C 70.3 °C 78.7 °C ☒ Normal ☐ Not Normal	 
Conclude	หลังจากทำการเปลี่ยน Venturi จากเบอร์ 2 เป็นเบอร์ 3 และทำการ Flush Condensate ในท่อจนหมด และปล่อยให้ Operate เป็นเวลา 30 นาที พบว่าอุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ	

